



**UAB „Ekologinis servisas“**

Savanorių pr. 349A, LT-49425, Kaunas, tel. 8 37 312789, faksas 8 37 313565,  
el.p. info@ekoservisas.lt

Leidimas Nr. 991307  
Aplinkos apsaugos agentūra

1/1

**STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ  
TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. O – 2**

Ėminių paėmimo ir matavimų data: 2021 – 01 – 13

**AB „FREDA“ Piliakalnio g.3, Kaunas**

Registr. Nr.	Mata- vimo laikas	Taršos šaltinis		Teršalo pavadinimas	Tempera- tūra, °C	Srauto greitis (mata- vimo vietoje), m/s	Išmatuota koncen- tracija, mg/Nm <sup>3</sup>	Vidutinė išmatuota koncen- tracija, mg/Nm <sup>3</sup>	Išmatuo- tas tūrinis debitas, Nm <sup>3</sup> /s	Vidutinis išmetamų teršalų kiekis, g/s	Nusta- tymo metodas
		Nr.	Pavadinimas								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	09:00-09:30	030	Rankovinis filtras „DISA“ Nr. I. I-as oro šalinimas	Kietosios dalelės (C)	24,6	9,0	1,6	1,6	5,20	0,00832	LAND 28-98/M- 08. Svorio metodas
08	09:45-10:15	031	Rankovinis filtras „DISA“ Nr. I. II-as oro šalinimas		24,2	8,7	2,0	2,0	5,03	0,01006	
09	10:27-10:57	032	Rankovinis filtras „DISA“ Nr. I. III-as oro šalinimas		23,9	10,8	1,7	1,7	6,24	0,01061	
10	11:19-11:49	033	Rankovinis filtras „DISA“ Nr. I. IV-as oro šalinimas		25,0	9,4	1,6	1,6	5,42	0,00867	
11	12:06-12:36	034	Rankovinis filtras „DISA“ Nr. I. V-as oro šalinimas		12,7	11,3	1,9	1,9	6,79	0,01290	

UAB „Ekologinis servisas“

Direktoriaus pavaduotojas  
Aplinkos inžinierius



Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.  
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.