UAB „Ekologinis servisas“
Savanorių pr. 349A, LT-49425, Kaunas, tel. 8 37 312789, faksas 8 37 313565,
el.p. info@ekoservisas.lt

Leidimas Nr. 991307
Aplinkos apsaugos agentūra

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. O – 178

Ėminių paėmimo ir matavimų data: 2025 – 10 – 27

Freda II, UAB, Fredos g. 2, Biruliškės, Karmėlavos sen., Kauno r.

Reg. Nr.	Matavimo laikas	Taršos šaltinis		Temperatūra, ^0C	Kuro rūšis	Teršalo pavadinimas	Nustatymo metodas	Išmatuota koncentracija, ppm	Perskaičiuota koncentracija, mg/Nm^3	Išmatuota O_2 koncentracija, %	Standartinė O_2 koncentracija, %	Perskaičiuota koncentracija, (prie st. O_2), mg/Nm^3	Perskaičiuota vidutinė koncentracija, (prie st. O_2), mg/Nm^3
		Nr.	Pavadinimas										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1061-1	10:39	008	Katilinės kaminas. Kieto kuro katilas Nr.2 „NBKH-2450“ (2,45 MW)	110,4	Kietas kuras	Anglies monoksidas (CO) (A)	Testo 350 Valdymo bloko suderinto su Testo 350 dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	168	210,0	11,00	6,0	315,0	339,0
1061-2	10:59							110	137,5	11,71		222,0	
1061-3	11:19							266	332,5	10,61		480,0	
1061-1	10:39					Azoto oksidai (NO_x) (A)		99,1	203,2	11,00		304,7	259,1
1061-2	10:59							87,5	179,4	11,71		289,6	
1061-3	11:19							61,8	126,7	10,61		182,9	
1061-1	10:39					Sieros dioksidas (SO_2) (A)		0	0,0	11,00		0,0	0,0
1061-2	10:59							0	0,0	11,71		0,0	
1061-3	11:19							0	0,0	10,61		0,0	

UAB „Ekologinis servisas“

Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.

Aplinkos inžinierius K. Stankevičius
Aplinkos inžinierius K. Jakštas

LIETUVOS RESPUBLIKA UAB „Ekologinis servisas“ KAUNAS

UAB „Ekologinis servisas“
Savanorių pr. 349A, LT-49425, Kaunas, tel. 8 37 312789, faksas 8 37 313565,
el.p. info@ekoservisas.lt

Leidimas Nr. 991307
Aplinkos apsaugos agentūra

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. O – 178

Ėminių paėmimo ir matavimų data: 2025 – 10 – 27

Freda II, UAB, Fredos g. 2, Biruliškės, Karmėlavos sen., Kauno r.

Reg. Nr.	Matavimo laikas	Taršos šaltinis		Temperatūra, ^0C	Kuro rūšis	Teršalo pavadinimas	Srauto greitis (matavimo vietoje), m/s	Nustatymo metodas	Išmatuota koncentracija, mg/Nm^3	Išmatuotas tūrinis debitas, Nm^3/s	Išmatuota O_2 koncentracija, %	Standartinė O_2 koncentracija, %	Perskaičiuota koncentracija, (prie st. O_2), mg/Nm^3	Perskaičiuota vidutinė koncentracija, (prie st. O_2), mg/Nm^3
		Nr.	Pavadinimas											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1062-1	10:39-10:44	008	Katilinės kaminas. Kieto kuro katilas Nr.2 „NBKH-2450“ (2,45 MW)	110,4	Kietas kuras	Kietosios dalelės	3,11	Svorio metodas. LAND 28-98/M-08	10,7	0,67	11,00	6,0	16,0	10,2
1062-2	10:59-11:04								5,3		11,71		8,6	
1062-3	11:19-11:24								4,0		10,61		5,8	

UAB „Ekologinis servisas“

Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.

Aplinkos inžinierius K. Stankevičius
Aplinkos inžinierius K. Jakštas

LIETUVOS RESPUBLIKA UAB „Ekologinis servisas“ KAUNAS